

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)

vykonané dne 26.10.2023 číslo revize: 320/23
podle ČSN 33 1500 (ČSN EN 62305-1 ed.2)

revizní technik : Richard Janda
evidenční číslo : 10115/5/14/R EZ E2A
adresa : Kralupská 40 Praha 6 161 00

Organizace: Společenství domů
Revidovaný objekt: Junácká /11 Kolárova 8/ Praha 6

Celkový posudek :
Bleskosvodná soustava nesplňuje podmínky bezpečného provozu.

Lhůta k odstranění závad : 4 měsíc Rok příští revize : 2028

Tato zpráva o revizi má 3 stran.

Počet příloh : Počet vyhotovení zpráv : 3

Rozdělovník : 1x provozovatel
1x revizní technik

.....
Datum předání a podpis provozovatele

.....
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech : vlhké

Okolní půda : zem

Druh objektu : bytový dům

Druh krytiny : lepenka

Počet jímáčů : 8

Počet svodů : 3

Materiál, průřez : Fezn, AmgS 8mm,



Popis hrom.výkr.dokumentace,způsob uzemnění,zjištěné závady

Samostatně stojící dvojdu o 6 podlažích. Zdivo je cihlové a betonové.
Střecha je pultová pokrytá lepenkou .
Hormosvodná soustava je mřížová doplněná JT a JP. K soustavě jsou
připojeny kovové předměty.
Svody jsou chráněny před poškozením kovovými úhelníky.

Měření svodů : Svod č.		Odpor uzemnění [Ω]
1	Fezn 10	87
2	Fezn 10	90
3	Fezn 10	0

Použitý měřicí přístroj :

Kyoritsu kew 4202

č.kal.listu:8132263

číslo: 1

Sondy ocelové, kabel Cu 20+40 m

evid.

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY

č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění	znak term	odstranění provedl
1	svody nesplňují podmínky bezpečného provozu	1	
2	provedte antikorozi nátěr	1	