

PO servis s.r.o.

se sídlem: Klecany 347, 250 67 Klecany

Provozovna Praha: Michelská 12a, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 28366913

DIČ: CZ28366913

OR: vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 136488

objednatel: Novodobé bydlení - společenství vlastníků Břevnov 1469, zast. Austis-Real, s.r.o.

IČ: 04647408

objekt /adresa/: Kolátorova 1469/ 8, Praha 6 - Břevnov

činnosti: roční kontrola /revize/ včetně odstranění závad

datum kontroly: 23.11.2023

datum následné kontroly: listopad 2024

pověřený zástupce objednatele/m/: Ing. Andrlé, paní Bardová

OR: MS v Praze, oddíl S, vložka 17009

číslo protokolu: 23/1268

kontrolu provedl: Tomáš Repiský č. 19030; Z –OZO–139/2016

Milan Bendík č. 80313; Z-OZO-70/2008

Milan Mandík č. 19032; Z-OZO-132/2015

Josef Král č. 19211; Z-OZO-176/2021

p.č.	typ. označení	druh	výrobce	rok výr.-výr.č.	platnost PZ	provedeny úkony, materiál+náhr.díly	umístění	opr. výměnným způsobem	stav
								rok.výr.-výr.č.	
1	5S KT	CO ₂	KOVOSLUŽBA	17-013864	27	RK,ŠK	strojovna výtahu	-	vyhovuje
2	6P KT	PR	KOVOSLUŽBA	17-442213	27	RK,ŠK	3.NP	-	vyhovuje
3	5S KT	CO ₂	KOVOSLUŽBA	17-013781	27	RK,ŠK	1.PP	-	vyhovuje
4	6P KT	PR	KOVOSLUŽBA	17-442335	27	RK,ŠK	2.PP	-	vyhovuje

vyplněné řádky: 4

Zhotovitel poskytuje záruku na nově dodané věcné prostředky PO v délce trvání 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nedbalou manipulací. Zásahy jiných osob do dodaných věcných prostředků PO jsou nepřipustné, v takovém případě záruka zaniká a zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případně způsobené škody na zdraví či majetku objednatele.

Razítko a podpis zhotovitele:

vysvětlivky značek:

RK kontrola hasicího přístroje

ŠK štítek kontroly hasicího přístroje


PO servis s.r.o. (A2)
 provozovna Praha www.POservis.cz
 Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
 IČ: 28366913 DIČ: CZ28366913
 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 136488

PO servis s.r.o.

se sídlem: Klecany 347, 250 67 Klecany

Provozovna Praha: Michelská 12a, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 28366913

DIČ: CZ28366913

OR: vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 136488

objednatel: Novodobé bydlení - společenství vlastníků Břevnov 1469, zast. Austis-Real, s.r.o.

IČ: 04647408

objekt /adresa/: Junácka 1469/ 11, Praha 6 - Břevnov

činnosti: roční kontrola /revize/ včetně odstranění závad

datum kontroly: 23.11.2023

datum následné kontroly: listopad 2024

pověřený zástupce objednatele/m/: Ing. Andrlé, paní Bardová

OR: MS v Praze, oddíl S, vložka 17009

číslo protokolu: 23/1268

kontrolu provedl: Tomáš Repiský č. 19030; Z –OZO–139/2016

Milan Bendík č. 80313; Z-OZO-70/2008

Milan Mandík č. 19032; Z-OZO-132/2015

Josef Král č. 19211; Z-OZO-176/2021

p.č.	typ. označení	druh	výrobce	rok výr.-výr.č.	platnost PZ	provedeny úkony, materiál+náhr.díly	umístění	opr. výměnným způsobem	stav
								rok.výr.-výr.č.	
1	5S KT	CO ₂	KOVOSLUŽBA	17-013515	27	RK,ŠK	strojovna výtahu	-	vyhovuje
2	6P KT	PR	KOVOSLUŽBA	17-442195	27	RK,ŠK	3.NP	-	vyhovuje
3	5S KT	CO ₂	KOVOSLUŽBA	17-013562	27	RK,ŠK	1.PP	-	vyhovuje
4	6P KT	PR	KOVOSLUŽBA	17-442560	27	RK,ŠK	2.PP	-	vyhovuje
5	6P KT	PR	KOVOSLUŽBA	17-442511	27	RK,ŠK	2.PP	-	vyhovuje

vyplněné řádky: 5

Zhotovitel poskytuje záruku na nově dodané věcné prostředky PO v délce trvání 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nedbalou manipulací. Zásahy jiných osob do dodaných věcných prostředků PO jsou nepřipustné, v takovém případě záruka zaniká a zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případně způsobené škody na zdraví či majetku objednatele.

Razítko a podpis zhotovitele:

vysvětlivky značek:

RK kontrola hasicího přístroje

ŠK štítek kontroly hasicího přístroje


PO servis s.r.o. (A2)
 provozovna Praha www.POservis.cz
 Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
 IČ: 28366913 DIČ: CZ28366913
 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 136488